

LES FILS DE BRODERIE

Les fils de broderie peuvent être couteux, veuillez donc à les manipuler soigneusement. Il doit être stocké de façon appropriée pour coudre correctement loin d'un environnement non propice comme une chaleur, une lumière ou une humidité excessives.

Stockez les fils de broderie (ou tout autre fil d'ailleurs) dans un endroit propre et sans poussière. La lumière directe du soleil est également néfaste pour les fils. Ne laissez pas vos boîtes ouvertes ou exposées au soleil. Les tubes fluorescents sont les meilleurs types d'éclairage pour les fils (Lampe Lumière du Jour Daylight par exemple).

La température et l'humidité peuvent également endommager les fils de broderie. La température idéale se situe entre 15 et 25° C. L'humidité entre 40 et 60 %. Des températures excessives peuvent causer des problèmes de lubrification et provoquer par la suite la cassure du fil.

Veuillez à ne pas conserver vos fils pendant des années. Vous risquez des problèmes de cassure du fil à répétition, une mauvaise qualité de la broderie ou de la couture.